

φ H.Dill ✓

GSB - Analysenauftrag

gsb

Probenbezeichnung

Wasserprobe vor Einleitbauwerk

INGEGANGEN

13. Juni 2017

Probennehmer: **GRB / Bernhard Thoma**

Datum: **29.05.2017**

Kunden-Nr.: **8 0 0 2 1**

Bearb.-Nr.: **4 4 0 1**

Analysen-Nr.:

Code	Parameter	Einheit	Wert
035	pH-Wert		7,5
038	Chrom (VI)	mg/l	< 0,01
044	Chrom gesamt	mg/l	< 0,05
047	Cyanide, leicht freisetzbar	mg/l	< 0,05
051	Nitrit	mg/l	< 2
057	Phenole	mg/l	< 0,1
076	Blei	mg/l	< 0,05
082	Cadmium	mg/l	< 0,02
085	Kupfer	mg/l	< 0,05
088	Nickel	mg/l	< 0,1
091	Zink	mg/l	< 0,1

Sonstiges:

29.05.2017 *[Signature]*
 Datum, Unterschrift
 (Auftraggeber) **GRB**
 Sammelstelle Bayern für radioaktive Stoffe GmbH
 Birkgäß 6 - 95888 Mitterteich

13.6.17 *[Signature]*
 Datum, Unterschrift
 (Labor)

Φ.H.Dill ✓

GSB - Analysenauftrag

gsb

Probenbezeichnung

Wasserprobe nach Einleitbauwerk

EINGEGANGEN

13. Juni 2017

Probennehmer: GRB / Bernhard Thoma

Datum: 29.05.2017

Kunden-Nr.: **8 0 0 2 1**

Bearb.-Nr.: **4 4 0 2**

Analysen-Nr.:

Code	Parameter	Einheit	Messwert
035	pH-Wert		7,4
038	Chrom (VI)	mg/l	<0,01
044	Chrom gesamt	mg/l	<0,05
047	Cyanide, leicht freisetzbar	mg/l	<0,05
051	Nitrit	mg/l	<2
057	Phenole	mg/l	<0,1
076	Blei	mg/l	<0,05
082	Cadmium	mg/l	<0,02
085	Kupfer	mg/l	<0,05
088	Nickel	mg/l	<0,1
091	Zink	mg/l	<0,1

Sonstiges:

29.05.2017 *GRB*
 Datum, Unterschrift
 (Auftraggeber) **GRB**
Sammelstelle Bayern für radioaktive Stoffe GmbH
Brldgt 6 - 95888 Mitterteich

13.6.17 *il.*
 Datum, Unterschrift
 (Labor)

23. Nov. 2017

gsb

GSB - Analysenauftrag

Probenbezeichnung

Wasserprobe vor Einleitbauwerk

Probennehmer: GRB / Bernhard Thoma

Datum: 13.11.2017


Kunden-Nr.: **8 0 0 2 1**


Bearb.-Nr.: **4 4 0 1**

Analysen-Nr.:

Code	Parameter	Einheit	Ergebnis
035	pH-Wert		7,1
038	Chrom (VI)	mg/l	< 0,01
044	Chrom gesamt	mg/l	< 0,05
047	Cyanide, leicht freisetzbar	mg/l	< 0,05
051	Nitrit	mg/l	2
057	Phenole	mg/l	0,18
078	Blei	mg/l	< 0,05
082	Cadmium	mg/l	< 0,02
085	Kupfer	mg/l	< 0,05
088	Nickel	mg/l	< 0,1
091	Zink	mg/l	0,25

Sonstiges:

13.11.2017 
 Datum, Unterschrift
 (Auftraggeber) **GRB**
 Sammelstelle Bayern für radioaktive Stoffe GmbH
 Brktg 5 - 90888 Mittelfeld

23.11.17 
 Datum, Unterschrift
 (Labor)

GSB - Analysenauftrag



Probenbezeichnung

Wasserprobe nach Einleitbauwerk

Probennehmer: GRB / Bernhard Thoma

Datum: 13.11.2017


Kunden-Nr.: **8 0 0 2 1**

Bearb.-Nr.: **4 4 0 2**

Analysen-Nr.:

035	pH-Wert		7,1
038	Chrom (VI)	mg/l	< 0,01
044	Chrom gesamt	mg/l	< 0,05
047	Cyanide, leicht freisetzbar	mg/l	< 0,05
051	Nitrit	mg/l	< 2
057	Phenole	mg/l	0,17
076	Blei	mg/l	< 0,05
082	Cadmium	mg/l	< 0,02
085	Kupfer	mg/l	< 0,05
088	Nickel	mg/l	< 0,1
091	Zink	mg/l	< 0,1

Sonstiges:

13.11.2017 
 Datum, Unterschrift
 (Auftraggeber) **GRB**
 Sammelstelle Bayern für radioaktive Stoffe GmbH
 Birkg 5 - 95888 Mitteltelch

23.11.17 
 Datum, Unterschrift
 (Labor)

